

Universeller Reiniger bei starker Fett- und Ölverschmutzung durch hohe Reinigungswirkung. Auf sehr vielen Materialien einsetzbar, durch schonende Reinigung auch auf empfindlichen Oberflächen anwendbar.

### Eigenschaften:

- Reinigt glatte Flächen und Textilien von Klebstoffresten, Sprühfarbe, Graffiti, Öl, Fett, Harz, Teer, Filzstift- und Kugelschreiberflecken,
- Stempelfarbe sowie frischem PU-Schaum
- Nicht fettend
- Hinterlässt einen frischen Orangengeruch
- Auch für Klebstoffreste und Gummiabrieb anwendbar

### Einsatzbereiche:

Universell bei der Montage, Demontage oder Reinigung. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen, z. B. in: Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden, KFZ-Werkstätten, Schlossereien, Metallbau, Schreinereien, Baubranche, Hotel und Gastronomiebranche.

### Anwendung:

An verdeckter Stelle vorab Verträglichkeitstest durchführen. Grobe Rückstände entfernen. Danach die verschmutzte Stelle gezielt mit Schwamm oder Reinigungstuch auf der zu reinigenden Fläche verteilen und nach kurzer Einwirkungszeit mit einem sauberen Tuch abwischen. Vorgang ggf. wiederholen. Nicht antrocknen lassen. Nicht für Polycarbonat, Polyacryl und ähnliche Kunststoffe geeignet.



### Nutzen/Vorteile:

- Hohe Lösekraft und schnelle Trocknung
- Biologisch abbaubar
- Vielseitigste Anwendungsmöglichkeiten

**Signalwort:** Gefahr

**Gefahrenhinweise:**

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Sicherheitshinweise:**

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiterspülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

